

Procédure concernant les soumission et commandes

Demande de soumission :

- 1- Envoyer les dessins en format pdf quoté pour valider les mesures (Découpe et Pliage), inscrire type de matériel, épaisseur et quantité.
- 2- Envoyer les dessins en format DWG ou DXF en 2 dimensions à l'échelle 1 :1 , seulement le layer nécessaire (dessin nettoyé).
- 3- Envoyé 1 et 2 par email seulement :
joe@tpifabricconcept.com

Pour les commandes :

- 1- Confirmer le numéro de dessin sur votre po ainsi que le matériel, l'épaisseur et la quantité.
- 2- Svp indiquer un email pour l'envoi de la facture



Jonathan Lessard
148 Goodfellow
Delson, Qc
J5B1V4
450.633.0484 ext 205
cell: 514.821.7244

